



Opole, dnia 27.10.2023 r.

ZN.5183.424.2023.JH

Parafia Nawiedzenia NMP
ul. Kościelna 2
47-364 Komorniki

Odpowiadając na wniosek z dnia 19.10.2023 r., wpływ do Opolskiego Wojewódzkiego Konservatora zabytków w dniu 23.10.2023 r. w sprawie remontu elewacji północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej kościoła zlokalizowanego w Komornikach przy ul. Kościelnej 2 na działce nr ew. 357, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Opolski Wojewódzki Konservator Zabytków przedstawia następujące zalecenia konserwatorskie:

1. Remont ceglanej elewacji oraz kamiennego cokołu kościoła należy prowadzić w sposób niepowodujący uszkodzenia i usuwania istniejącego wystroju architektonicznego, uszkodzenia lica historycznych cegieł oraz kamienia.
2. Nie dopuszcza się demontażu detalu architektonicznego.
3. Należy usunąć wtórne spoiny cementowe oraz wtórne kity i zaprawy.
4. Oczyszczenie powierzchni ceglanoego lica oraz kamiennego cokołu należy prowadzić strumieniem wody pod ciśnieniem oraz metodami chemicznymi.
5. Przed przystąpieniem do wykonania właściwego czyszczenia należy wykonać próby i ocenić czy zastosowana metoda nie powoduje uszkodzenia struktury cegieł i kamienia.
6. Należy wykonać odsolenie, dezynfekcję oraz impregnację elewacji wieży.
7. Dopuszcza się wykonanie napraw ceglanoego muru polegających na przemurowaniu uszkodzonych fragmentów. Do przemurowań należy użyć cegłę o takim samym formacie i barwie jak cegła historycznie zastosowana do wzniesienia wieży.
8. Dopuszcza się uzupełnienie mniejszych ubytków ceglanoego muru barwionymi w masie zaprawami mineralnymi.
9. Po wykonaniu napraw należy scalić kolorystycznie całość metodą laserunkową farbami mineralnymi.
10. Nowe spoiny należy wykonać zaprawą piaskowo-wapienną. Kolorystykę spoin należy dopasować do spoiny historycznej.
11. Należy zachować powierzchnie tynkowane na elewacji poddając je naprawie i ponownemu malowaniu na taki sam kolor jak w stanie istniejącym.
12. Należy zachować opierzenie i obróbki blacharskie w istniejącej formie.
13. Należy zachować latarnie w metalowych oprawach zlokalizowane na elewacji.

Kościół w pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Gminy Strzeleccki.

Z upoważnienia
OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERVATORA ZABYTKÓW
[Podpis]
Patrycja Szkołna