



krokiw	- K 1	- 14/16
krokiw	- K 2	- 13/16
krokiw	- K 3	- 14/15
krokiw	- K 4	- 13/15
krokiw	- K 5	- 13/14
krokiw	- K 6	- 12/14
krokiw	- K 7	- 12/15
belka więzlarowa	- BW 8	- 21/26
belka więzlarowa	- BW 9	- 20/26
jętka	- J 10	- 14/16
platew	- P 11	- 17/18
belka	- B 12	- 14/18
belka	- B 13	- 18/21
slup	- S 14	- 19/19
slup	- S 15	- 18/20
slup	- S 16	- 17/20
slup	- S 17	- 19/20
slup	- S 18	- 20/23
slup	- S 19	- 17/23
slup	- S 20	- 16/18
miecz	- MI 21	- 13/15
podwalina	- PW 22	- 19/21
podwalina	- PW 23	- 19/22
podwalina	- PW 24	- 14/17
podwalina	- PW 25	- 14/25
belka	- B 26	- 27/29
zastrzał	- Z 27	- 15/16
zastrzał	- Z 28	- 13/13
kleszcze	- KL 29	- 6,5/17,5

26,5	114,5	115,5	116	112,5	116	122	122	122	122,5	118	118	119,5	116	117	120	24														
14	101	13	102	14	102,5	13	99	14	102,5	13	109	13	109	13	109	13	109	14	104	14	104	14	106,5	12	103,5	13	104	13	107,5	12

548,5	11
559,5	

PRACOWNIA PROJEKTOWA "KRESKA" SŁAWOMIR BABIK 47-300 KRAPKOWICE UL. OPOLSKA 11 tel. 504 181 551			
Obiekt:	GMINNY OŚRODEK KULTURY	Data:	09.08.2017
Adres:	Raławiczkki, ul. Opolska 20, dz. nr		
RZUT WIĘZBY DACHOWEJ - STAN ISTNIEJĄCY		Nr rys.:	4
Investor:	Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleckach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleckki	Skala:	1:100
Temat:	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY	Branża:	budowlana
Autor:	inż. Sławomir Babik	upr.	OPL/0375/PWOK/08